

PROFESSIONAL AUDIO EQUIPMENT -

Service Information

SI 83/84

Improvements for existing A80 MR Tape recorders.

Verbesserungen für A80 MR Geräte

Prepared and edited by: STUDER (a division of STUDER REVOX AG) Technical Documentation Althardstrasse 30 CH - 8105 Regensdorf - Zürich Alle in dieser SI erwähnten Modifikationen sind ab Geräte Nr. 12588 Serienmässig eingebaut.

Inhalt

- 1.) Verbesserung der Phasenstabilität Umbausatz für 1/2" 1.080.083.00 A80/MR Geräte Umbausatz für 1" 1.080.084.00 MR-Geräte
- 2.) <u>Verbesserung der Tonhöhen-</u> schwankungen
- 3.) Frequenzgang

All the modification mentioned in this Service Information are builtin from tape recorders on with serial nr. 12588.

Contents

1.)Improved Phase stability

Modification kit for 1/2" A80/MR tape recorders

- Modification kit for 1" MR-tape recorders
- 2.)Improved wow and flutter performance
- 3.) Frequency response

R41 R42

Erhöhte Phasenstabilität der A80 MR

Eine gute Phasenstabilität ist wichtig für die Cassettenproduktion.

Vorliegender Umrüstsatz erlaubt eine Verbesserung der Phasenstabilität. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass die Maschine vor dem Umbau in tadellosem Zustand sein muss. Nur sorgfältige und gewissenhafte mechanische Einstellungen gemäss SI 69/82 (Verhindern von Schlaufenbildungen bei Studer A80 Laufwerken) führen hier zum Erfolg.

Es empfiehlt sich daher dringendst. dass die Einstellungen nach dem Umbau überprüft und nötigenfalls korrigiert werden.

Verbesserungen der Tonhöhenschwankungen

Eine Verbesserung der Tonhöhenschwankungen einer A80 MR kann erreicht werden, wenn der Capstanmotor mit einer zusätzlichen Schwungmasse versehen wird (wie QC). Allerdings muss das untere Abdeckblech ebenfalls ersetzt werden.

- 1/2" MR-Capstanmotor mit Schwungmasse
- 1" MR-Capstanmotor mit Schwungmasse Untere Abdeckung hint Untere Abdeckung vorn

R37, R39 werden neu 2.2 K

Wichtig

Increased Phase Stability of the

A80 MR machines

For the production of Cassettes it is very important to have a good Phase Stability.

This modification kit enables one to increase the Phase Stability of earlier A80 MR. Before converting the A80 MR, make sure, that the machine is in a good condition. Only carefully and conscientiously carried out mechanical alignments according to SI 69/82 (Preventing loops on A80 tape decks) will result in success. Therefore, it is strongly recommended that mechanical and electrical alignments are checked carefully and readjusted

Improvement of wow and flutter

performance

if necessary.

To improve the wow and flutter performance of an A80 MR tape recorder, the capstanmotor should be replaced by a new one which has an additional flywheel mass, same as A80 QC. Therefore, the bottom cover must be exchanged as well.

	1.021.375.00	1/2"	MR-Capstanmotor with
	1.021.376.00	ייך	flywheel mass MR-Capstanmotor with
			flywheel mass
ten ne	1.080.362.00 1.080.362.02		Bottom rear cover Bottom front cover

Important

Die Capstansteuerung 1.080.377.00 Change in any case the capstan-servo soll in allen Fällen gemäss Tabelle PCB 1.080.377.00 according to the geändert werden (siehe auch Seite I2a). table below (see page I2a). 57.41.4222 R37. R39 are new 2.2 KQ

,			an you ret	OF FITTELL	NO7, NO5	ure new	COC NSL
	wird	neu	180 KS	57.41.4184	R41	is new	180 Ka
) 	wird	neu	1,2 K A	57.41.4122	R42	is new	1,2 KΩ


Umbausatz für 1" MR Geräte	Conv	version kit for 1" MR tape recorders
Bestell Nr.	1.080.084.00	Order Nr.
bestehend aus:	1 000 717 00	Contents:
l x Kopfschutz mit Abschirmblech MR	1.020.717.02	1 x Headscreen with Screen MR
l x Abdeckplatte l" MR l x Bandwaagenrollenbrücke l" MR	1.020.718.01 1.080.492.00	l x Headblock coverplate l x Tape tension sensor rollers l" MR
l x Vorberuhigungsrolle l" MR	1.080.541.00	l x Stabilizer roller l" MR
l x Zwischenberuhigungsrolle l" MR	1.080.586.00	l x Anti scrape flutter roller l" MR
1 x SI 83/84	10.85.5670	1 x SI 83/84
Umbausatz für 1/2" MR Geräte	Conv	version kit for 1/2" MR tape recorders
Bestell Nr.	1.080.083.00	Order Nr.
bestehend aus:		Contents:
<pre>1 x Abdeckplatte 1/2" MR 1 x Kopfschutz mit Abschirmblech MR 1 x Bandwaagenrollenbrücke 1/2" MR</pre>	1.020.717.01 1.020.717.02 1.020.717.03 1.080.471.00	<pre>1 x Headblock coverplate 1 x Headscreen with Screen MR 1 x Tape tension sensor rollers 1/2" MR</pre>
l x Vorberuhigungsrolle 1/2" MR l x Zwischenberuhigungsrolle 1/2" MR	1.080.536.00 1.080.582.00	l x Stabilizer rollers 1/2" MR l x Anti scrape flutter roller 1/2" MR
1 x SI 83/84	10.85.5670	1 × SI 83/84
Umbau-Anleitung	Conv	version-Instructions
 Vordere Laufwerkabdeckung ent Untere Laufwerkabdeckung entf Vorberuhigungsrolle entfernen (10 mm Sechskant) und neue Ro 	Ternen 2.) 1 3.)	Remove front top transport coverplate Remove bottom transport coverplate Remove Stabilizer roller (10 mm hexnut) and install the new one
einbauen 4.) Linke Bandwaagenrollenbrücke ersetzen	4.)	Replace the lefthand tape tension sensor rollers
Achtung:		Please note:
Bei der l" Ausführung muss di waagenrolle auf der Bandeinla mit der Kerbe versehen sein. (Siehe Fig. 1) Bei der 1/2" Version spielt d	ufseite	The 1" tape tension sensor roller with groove must be first (after the supply reel) See fig. 1 The position of the 1/2" tape tension sensor rollors does not

SI 83/84

Bei der 1/2" Version spielt die Lage keine Rolle.

matter.

tension sensor rollers does not









Fig. 2



- 5.) Kopfträger ausbauen
- 6.) Kopfträgerabdeckung (1) entfernen [Fig. 3]
- 7.) Löschköpfe ausbauen
- 8.) Nur bei 1/2"Version

Rechter Bandführungsbolzen (10) (Fig. 2) durch Lösen der 7 mm Mutter von unten ausbauen. Klemmt der Bandführungsbolzen in der Abdeckplatte (7) (Fig.2), so kann er nach dem Ausbau der kompletten Deckleiste (siehe Punkt 9) durch einen leichten Schlag mit einem Plastikhammer entfernt werden.

Wichtig: Niemals die Muttern (1) (Fig. 2) lösen, da sonst die Führung ohne die nötigen Lehren nicht mehr eingestellt werden kann.

- 9.) Die komplette Deckleiste ③ und ④ (Fig. 3) von der Abdeckplatte ④ durch Lösen der beiden 3 mm Inbusschrauben ③ (Fig.3) entfernen und wieder auf die neue Abdeckplatte montieren.
- 10.) Die Zwischenberühigungsrolle
 (10) (Fig. 3) durch Lösen der Mutter (12) (18 mm) entfernen. (Dreht sich die Rolle mit, so kann sie mittels eines 14 mm Gabelschlüssels (in der Kerbe) festgehalten werden.
- 11.) Schneiden Sie ein Rechteck mit den Abmessungen von ca. 30 mm x 100 mm, und schieben Sie dieses von hinten zwischen das Abschirmblech (16) (Fig. 3) und die Feder (13) . Siehe auch Figur 4. Legen Sie nun die metallerne Unterlagsscheibe (2) (Fig. 4) auf den Papierstreifen (1) und schieben diese nun unter die Oeffnung (3) , und zentrieren Sie die U-Scheibe. Halten Sie die U-Scheibe mit der Pinzette in ihrer Position und entfernen Sie nun den Papierstreifen. Vergewissern Sie sich, dass die Scheibe nun im Zentrum der

- 5.) Remove headblock assembly
- 6.) Remove headcover plate (1) [fig. 3]
- 7.) Remove erase heads
- 8.) Only for 1/2" version

Remove the right-hand side tape guide bolt (10) (fig. 2) by loosening the 7 mm nut on the bottom of the headblock assembly. If the tape guide bolt is frozen in the headblock cover plate (7) (fig. 2) then knock it out carefully with a plastic hammer. (remove the whole coverstrip see point 9).

Important: Never loosen the nuts (1) (fig. 2) because it is impossible to align the tape guide without the required gange.

- 9.) Remove the whole coverstrip (3) and (4) by loosening the two 3 mm allenscrews (30) (fig. 3) install it again to the new cover plate (14).
- 10.) Remove the antiscrape flatter roller (10) (Fig.3) by loosening nut (12) (18 mm). If the whole antiscrape roller is rotating, slide an open-end wrench (14 mm) into the groove of the bolt to counter.
- 11.) From a piece of paper cut out a square with the measurement of approx. 30 mm x 100 mm. Slide it in between the bottom sheet metal screen (16) (fig. 3) and the spring (13). (See also fig. 4). Put the metalic washer (2) (fig. 4) on top of the paperstrip (1) and with a pair of tweezers slide it under the cut-out (3). Center the washer and while holding the washer in position with the tweezers, pull out carefully the paperstrip. Make sure that the washer is now in the center of the spring (13) (fig. 3) and that it is lying

Feder (13) (Fig. 3) liegt und dass sie flach auf dem Kopfträgerguss (26) liegt. Nur dann stecken Sie die neue Führungsrolle in den Ausschnitt (3) (Fig. 4) Von unten eine Tellerfeder so einsetzen, dass der Aussenring auf dem Chassis aufliegt und die Mutter (12) anziehen, wenn die Vorberuhigungsrolle rechtwinkling zur Abdeckplatte (14) steht. [Fig. 3]

flat on the headblock chassis 26. Only then put the new antiscrape flutter roller into the cutout 3 (fig. 4) then insert from the bottom, one springwasher so, that the outer circle comes in contact with the headblock chassis. Turn the antiscrape flutter roller until its position is at a right angle to the headblock cover plate 14 then tighten nut 12. (Fig. 3).




Fig. 4

- 12.) Die beiden Schrauben (27) (Fig. 3) von unten einsetzen, Kopfträger auf einen Karton stellen und die beiden Distanzhülsen (15) über die Schrauben (27) stülpen. Die übrigen 2 Distanzhülsen richtig plazieren und vorsichtig die Abdeckplatte darauf legen. Achtung: zuerst Löschköpfe durchschlaufen. Die beiden Schrauben (29) festziehen. Den Karton während dem Kippen des Kopfträgers andrücken, sodass die Schrauben (27) nicht herausfallen können und dieselben festziehen.
- Die beiden Löschköpfe montieren. Schrauben nur so stark anziehen, dass sich die Köpfe drehen lassen.
- 14.) Nur für 1/2" Version
 Führungsbolzen 10 (Fig. 2)
 wieder montieren.
- 15.) Kopfträger montieren
- 16.) Untere Laufwerkabdeckung anschrauben
- 17.) Vordere Laufwerkabdeckung befestigen.
- 18.) Bandlauf kontrollieren
- 19.) Löschköpfe einstellen (Siehe Anleitung am Schluss),
- 20.) Kopfträgerabdeckung (1) montieren. Falls die Führungsrolle am Deckel ansteht, dieselbe ausrichten.
- 21.) Die mechanischen und elektrischen Einstellungen überprüfen gemäss SI 69/82.

Achtung:

Bei 1/2" Versionen mit <u>Inline-</u> löschköpfen ändern die Bandzüge.

- 12.) Insert the two screws (27) (fig. 3) from below, put the headblock on top of a piece of cardboard and slide the two spacer bushes (15) over the screws (27) . Place the remaking two spacer to their final position, guide the erase heads through the cutout and put the cover plate carefully on top of the spacer bushes. Fasten the two screws (29) . Press the cardboard slightly to the headblock chassis while tilting it, so that the screws cannot fall off. Fasten the screws (27)
- 13.) Mount the erase heads. Tighten their screws only slightly, so that they can be turned to their final position.
- 14.) Only for 1/2" version Mount guide bolt 10 (fig. 2)
- 15.) Mount headblock
- 16.) Mount bottom transport coverplate.
- 17.) Mount front top transport cover.
- 18.) Check tape path
- 19.) Align erase heads (refer to instructions below)
- 20.) Mount head coverplate (1). Should the antiscrape flutter roller not fit properly into the special cutout of the headcover plate, turn it to a centered position.
- Check the mechanical and electrical alignments according to SI 69/82.

Please note:

1/2" versions with inline erase heads have now different tape tensions. Bandzug 1/2" (mit Inlinelöschköpfen): links 130 p rechts 180 p

- 2. Löschkopf-Einstellungen
- 2.1. Löschkopf-Voreinstellung Einstellmethode a)

Kopfträger-Abdeckung (1) Bild 4 entfernen.

Band auflegen und in Play starten.

Von oben senkrecht auf den Löschkopf blicken und diesen durch Drehen justieren, bis die beiden Abstände von Kopfkante zum Band gleich gross sind. (Siehe Distanzen a) und b) in Bild 7)

Таре	tensions	s for 1/2"	(with
Inlir	ne erase	heads	
left	130 p	right 18	30 p

- 2. Erase head-Preadjustment
- 2.1. Adjustment procedure a)

Remove headcover plate (1) drawing 4.

Load tape and start tape recorder in play mode.

Watch the erase head from top vertical position and turn the erase head, until both distances from the head edge to the tape are similar. (See distances a) and b) in drawing 7)




Fig. 7

Einstellmethode b)

Diese Einstellart entspricht der Kopfspiegeleinstellung. Dabei ist zu beachten, dass beide Löschspurreihen symmetrisch in der Abriebfläche liegen.

Hinweis:

Nur die Ferritflächen mit Wachsstift markieren, da die Striche schlecht vom weissen Kopfteil gereinigt werden können.

Adjustment procedure b)

This procedure corresponds to the headwrap adjustment. Make sure that both erase-tracklines have been wiped out symmetrically.

Note:

Mark only the ferrit parts with the wax crayon, because it's difficult to clean off marks from the white part of the head.

- 2.2. Bandzug nochmals kontrollieren und wenn nötig korrigieren.
- 2.3. Löschkopf-Feineinstellung Während ca. 5 Min., bei der höheren Geschwindigkeit, 1 kHz Vollpegel auf allen Spuren aufzeichnen.
- 2.4. Aufgezeichnetes Signal löschen (kein Eingangssignal einspeisen) und mit selektivem Filter (steiles 1 kHz Durchlassfilter) Löschdämpfung, einzeln, bei allen Kanälen messen.
- 2.5. Beim Kanal mit der geringsten Löschdämpfung durch vorsichtiges Verdrehen des Löschkopfes Löschdämpfung optimieren.
- 2.6. Vorgang wiederholen, bis alle Kanäle ungefähr dieselben Löschdämpfungswerte ergeben.
- 2.7. Wieder den Kanal mit der schlechtesten Löschdämpfung anwählen und Löschdämpfung messen. Löschdämpfung sollte jetzt besser als 75 dB sein. Wird dies nicht erreicht, muss der Löschstrom erhöht werden, bis obige Spezifikation erreicht ist.

- 2.2. Check tape-tension again and readjust if necessary.
- 2.3. Final adjustment of erase head

At the higher tape speed record 1 kHz peak recording level on all tracks for approx. 5 min.

- 2.4. Erase the above recorded level, channel by channel (feed in no input signal) and measure the erase efficiency on each channel with a selective filter, (narrow 1 kHz bandpass filter).
- 2.5. Select the channel with the worst erase efficiency and turn erase head slightly until you reach the best erase efficiency result on this channel.
- 2.6. Repeat step 2 and 3 until all the channels show more or less the same erase efficiency value.
- 2.7. Select again the channel with the worst erase efficiency and measure erase efficiency value. Now the erase efficiency should be 75 dB or better. If you cannot reach this specification, increase erase-current until the value of 75 dB is reached.

3.) Wiedergabe-Frequenzgangoptimierung

> Zur Optimierung des Wiedergabe-Frequenzganges muss R20 auf dem Wiedergabe-Vorverstärker 1.080.804.00 auf 330 kngeändert werden.

Bitte beachten Sie:

C 13 soll bei Geräten mit den Tonkopftypen 1.317.... von 33 pf auf 15 pf geändert werden.

C13 33 pf für Tonköpfe 1.316... C13 15 pf für Tonköpfe 1.317...

Entzerrungsprints

Heute sind folgende Prints im Einsatz:

Wiedergabe-Entzerrung

Für alle MR-Geräte mit 1.316.. Tonköpfen.

Wiedergabe-Entzerrung

Für alle A80 MR-Geräte mit 1.317... Tonköpfen.

Die Aenderung von Index -81 auf -82 ist zur Verbesserung des HF-Abstandes mit 1.317... Tonköpfen, also keine Frequenzkorrektur.

Aufnahme Entzerrung

1.080.819.81 Record EQ-PCB

Für alle A80/MR Geräte und alle Tonkopfarten.

Bitte überprüfen Sie, ob R9 bereits 2,2 k α ist [früher 8.2 k] und R10 27 k. [früher 22 k]

Diese Entzerrung wird in allen Fällen empfohlen. Sollte noch eine Entzerrung ohne Brückenstecker im Einsatz sein, lohnt sich die Anschaffung dieses Entzerrungs-Prints, da zusätzlich der Frequenzgang beinflusst werden kann.

To get a better reproduce frequency response, change R20 on the reproduce preamplifier PCB 1.080.804.00 to 330 k.A.

Please note:

Change C13 from 33 pf to 15 pf if soundheads of the type 1.317.... are used.

33 pf for soundheads 1.316... C13 C13 15 pf for soundhead 1.317...

Equalizer PCB's

The following PCB's are used nowadays:

1.080.818.81 Reproduce EQ-PCB

For all A80/MR tape records with 1.316.. soundheads.

1.080.818.82 Reproduce EQ-PCB

For all A80/MR tape recorders with 1.317... soundheads.

The modification from Index -81 to -82 is to improve the HFratio in conjunction with 1.317.. Soundhead types. It does not influence the frequency response.

For all A80/MR tape recorders and for all kind of soundheads.

Please check if R9 is already 2,2 k ... [before 8,2 k] and R10 27 kn [before 22 k].

This equalizer PCB is recommended from the factory. It is worth to exchange the old EQ-PCB without jumpers to this new type, because the frequency response can be influenced with additional jumpers.

Die Brückenstecker JS2 und JS3 sind für die Geschwindigkeit 9,5 cm/s.

Die Brückenstecker JS1 und JS4 sind für 19 cm/s.

Mit JS1 und JS3 kann ev. ein welliger Frequenzgang [im Höhenbereich] geglättet werden.

Mit JS2 und JS4 wird der Einsatzpunkt der Entzerrung verschoben. Der Frequenzgang der mittleren Frequenzen bleibt sich grundsätzlich gleich.

Wichtiger Hinweis

Das frühe Abfallen der hohen Frequenzen [bei ca. 15 kHz] wird durch die Wiedergabekopfspaltbreite hervorgerufen. Die Geschäftsleitung möchte den Kopfspalt nicht weiter verschmällern, da sonst höhere Geräusch- und Fremdspannungsabstände in Kauf genommen werden müssten.

Der Aufnahme-Frequenzgang erreicht aber eine höhere obere Grenzfrequenz. The jumpers JS2 and JS3 are for the tape speed 3 3/4 ips.

The jumpers JS1 and JS4 are for 7 1/2 ips.

JS1 and JS3 allow to smoothen the frequency response in the treble range.


With JS2 and JS4 it is possible to shift the roll off point of the high frequency EQ. The midrange frequencyresponse is not really influenced.

Please note:

The early high frequency roll off [at about 15 kHz] is caused by the reproduce headgap width. The factory does not want to reduce the headgap width due to the resulting increase of the signal to noise ratio.

The record-frequency response is therefore much better.

CAPSTAN SERVO WITH VARIABLE SPEED CONTROL 1.080.372/374/377 GR 20 EL 6




R45: TACHO HEAD SYMETRIE

400 Hz (3.75/7.5 ips)

1600 Hz (15/30 ips)


12 a 0 -



IS 83/84


STUDER INTERNATIONAL

. AQ






REPRODUCE EQUALIZER 3.75"/7,5" 1.080.818-81 (A80 MR)



REPRODUCE EQUALIZER 3,75"/7,5" 1.080.818-81 (A80 MR)

10	PART NO	VALUE		sector and the sector of the sector	TIONS/EQUIVALENT	MFR	10. f	59.02.7201	20	DEF CON
C	59.04.739			63 V	PS			3.02.1201	Z 0	vp. (82)
<u> </u>	59.30.4100	and the rest of the second sec	+		ΓA					~
C 3	59.34.940	+ Q.1,F	10%	160 V	MPETP					
C LL	59.11.4/0	3 AONF	2.5%	160 V	PV					
C 5	53.11.410	3 10 n F	25%	160V	PV					
C 6	59.32.410	2 AnF	20 %	63 V	KER					
D H	5C.04. 1114	NOV Z	5%	0,4 W						
		1								
										<u> </u>
	(2.62.107)		- C 81				(The second s	(2 02 12	22	2,2 mH (82
L 1	62.02.182	2 8,2 mh	5%					66.06.14	20 1000 vois	
1		1								
Q 1	50.03.023/	ZN 5639								
			ļ							
R 2	57.41.4474	470 K	5%	.25 2	CSCH					
RE	57.44.4333			.25W	CSCH					
P 5	57.41.410			.25W	CSCH					
					CMA					
	57.52.5333		10%	.25%						
	57. +1.4394			.25W	CSCH					
P .'2	57.02.5333			.25W	CMA					
13 13	52. 41.456		and the second second second second	.25W	CSCH					
3 14	57.41.4683			.25W	CSCH					
\$ 15	57.32.100;	10 ×	1 1 12	. 2.5 W	MF					
R .16	57.39.345/	8.45 %	114	.25W	MF					
Q.17	57.33.845	845 x	.1 **;	. 2.5 W	M F					
P /19	57.41.427	27 k		.2.5 W	CSCH					
DI DA	TE I NAME	1								
STUD	IER POPropiuse	= Equal.	2 er 37	5/75 1 -	080.318-81 PAG	EイOFユ				
STUD	ER Serosives	Equal.	2er 37	5/75 1	080.318-81 PAG	E 1 OF Z				
	PART NO	VALUE			OBC. 348-84 PAG	E / OF Z				
	1	VALUE	I		IONS/EQUIVALENT					
DI POS NO	PART NO	VALUE A M	5%	SPECIFICAT	IONS/EQUIVALENT					
P 20	PART NO	VALUE AM AL	5%	SPECIFICAT	IONS/EQUIVALENT					
P 20 P 20 P 21	раят NO 57.47.4705 57.47.4705	VALUE	5% 5% 5%	SPECIFICAT	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH					
P 20 P 20 P 21 R 22	раят NO 57.44.4403 57.44.4403 57.44.4403	VALUE A.M. A.L. A00 k 560 k	5% 5% 5% 5%	SPECIFICAT . 2.5 W . 2.5 W . 2.5 W . 2.5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH					
P 20 P 20 P 21 R 22 R 23 R 24	раят NO 57. цл. цло 57. цл. цло 57. цл. цло 57. цл. цло 57. цл. ц561 57. цл. цло	VALUE AM AL A00 K 560 K A00 K	5% 5% 5% 5% 5%	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W . 2 5 W . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH					
P 20 P 20 P 21 R 22 R 23 R 24 R 25	равт но 57, 44, 4403 57, 44, 4403 57, 44, 4403 57, 44, 4404 57, 44, 4404 57, 44, 4404 57, 39, 2053	VALUE AM A2 A00 k 560 k A00 k 20 5 4	5"/0 5"/1 5"/1 5"/1 5"/1 5"/1 7 */10	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH MF					
P POS NO P 2.0 P 2.1 R 2.2 R 2.3 R 2.4 R 2.5 P 2.6	PART NO 57.44.4402 57.44.4402 57.44.4400 57.44.4400 57.44.4400 57.44.4400 57.39.2052 57.44.440	VALUE AM AL 100 K 560 K 2054 A0 K	5% 5% 5% 5% 5% 7% 5%	SPECIFICAT . 2.5 W . 2.5 W . 2.5 W . 2.5 W . 2.5 W . 2.5 W . 2.5 W	IONSEQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH MF CSCH					
POS NO P 20 P 21 R 22 R 22 R 22 R 22 R 24 R 25 R 26 R 27	РАЛТ NO 57. 44. 4402 57. 44. 4402 57. 44. 4402 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 39. 2052 57. 44. 4402 57. 39. 2052	VALUE AM A2 100 k 560 k 205 k A0 k 205 k	5% 5% 5% 5% 5% 5% 7% 7%	SPECIFICAT . 2.5 W . 2.5 W . 2.5 W . 2.5 W . 2.5 W . 2.5 W . 2.5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH MF CSCH MF					
P POS NO P 20 R 21 R 22 R 22 R 22 R 24 R 25 P 26 R 27 R 28	РАВТ NO 57. 44. 4403 57. 44. 4403 57. 44. 4403 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 39. 2053 57. 44. 4400 57. 39. 2053 57. 44. 4424	VALUE AM AOO k 560 k 20.54 AOO k 20.54 20.54 AO k 20.54 AO k	5% 5% 5% 5% 5% 4% 5% 7% 1% 5%	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IDAS/EDUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH MF CSCH MF CSCH					
Pos No P 20 R 21 R 22 R 23 R 24 R 25 R 26 R 27 R 28 R 29	PART NO 57. 44. 4403 57. 44. 4403 57. 44. 4403 57. 44. 4403 57. 44. 4404 57. 39. 2053 57. 44. 4402 57. 39. 2053 57. 44. 4422 57. 44. 4428	VALUE AM AOCK 560K 400K 205K 400K 205K 4205K 4205K 68K	5% 5% 5% 5% 5% 7% 7% 7% 5% 5%	SPECIFICAT . 2.5 W . 2.5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH MF CSCH MF CSCH CSCH					
Pos No P 20 P 21 R 22 R 23 R 24 R 25 P 26 R 27 R 28 R 29 R 32	PART NO 57.44.4400 57.44.4400 57.44.4400 57.44.4400 57.44.4400 57.44.4400 57.44.4400 57.39.2055 57.44.4420 57.44.4420 57.39.2055 57.44.4420 57.33.4242	VALUE AM A 12 A00 k 560 k 20.54 A00 k 20.54 A0 k 20.54 A20 k 420 k	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%	SPECIFICAT . 2.5 W . 2.5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH MF CSCH MF CSCH CSCH MF					
P POS NO P 20 P 20 P 21 R 22 R 22 R 24 R 25 P 26 R 27 R 28 R 29 R 32 R 33	PART NO \$7, 44, 4400 \$7, 44, 4400 \$7, 44, 4400 \$7, 44, 4400 \$7, 44, 4400 \$7, 44, 4400 \$7, 44, 4400 \$7, 44, 4400 \$7, 44, 4400 \$7, 39, 2055 \$7, 44, 4400 \$7, 39, 2055 \$7, 44, 4420 \$7, 44, 4420 \$7, 39, 4001 \$7, 39, 4001	VALUE ЛМ Лоск Sbok Лоок 20.54 Лок 20.54 Лок 400 к 684 Л2.4 к Л0 к	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH MF CSCH CSCH CSCH MF MF MF					
POS NO P 20 P 21 R 22 R 23 R 24 R 25 P 26 R 27 R 28 R 29 R 32 R 33 R 34	РАВТ NO 57. 64. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 2055	VALUE ЛМ ЛООК 560К ЛООК 2056 ЛОК 2056 120К 686 Л20К 22,56	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSC					
Pos No P 20 P 21 R 22 R 23 R 24 R 25 P 26 R 27 R 28 R 29 R 32 R 33	PART NO \$7, 44, 4400 \$7, 44, 4400 \$7, 44, 4400 \$7, 44, 4400 \$7, 44, 4400 \$7, 44, 4400 \$7, 44, 4400 \$7, 44, 4400 \$7, 44, 4400 \$7, 39, 2055 \$7, 44, 4400 \$7, 39, 2055 \$7, 44, 4420 \$7, 44, 4420 \$7, 39, 4001 \$7, 39, 4001	VALUE ЛМ ЛООК 560К ЛООК 2056 ЛОК 2056 120К 686 Л20К 22,56	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH MF CSCH CSCH CSCH MF MF MF					
Pos No P 20 P 21 R 22 R 23 R 24 R 25 P 26 R 27 R 28 R 29 R 32 R 33 R 34	РАВТ NO 57. 64. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 2055	VALUE ЛМ ЛООК 560К ЛООК 2056 ЛОК 2056 120К 686 Л20К 22,56	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSC					
POS NO P 20 P 21 R 22 R 22 R 24 R 25 P 26 R 27 R 28 R 29 R 32 R 33 R 34	РАВТ NO 57. 64. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 2055	VALUE ЛМ ЛООК 560К ЛООК 2056 ЛОК 2056 120К 686 Л20К 22,56	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSC					
POS NO P 20 P 21 R 22 R 22 R 24 R 25 R 24 R 27 R 28 R 29 R 32 R 33 R 34	РАВТ NO 57. 64. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 2055	VALUE ЛМ ЛООК 560К ЛООК 2056 ЛОК 2056 120К 686 Л20К 22,56	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSC					
POS NO P 20 P 21 R 22 R 22 R 24 R 25 P 26 R 27 R 28 R 29 R 32 R 33 R 34	РАВТ NO 57. 64. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 2055	VALUE ЛМ ЛООК 560К ЛООК 2056 ЛОК 2056 120К 686 Л20К 22,56	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSC					
Pos No P 20 P 21 R 22 R 23 R 24 R 25 P 26 R 27 R 28 R 29 R 32 R 33 R 34	РАВТ NO 57. 64. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 2055	VALUE ЛМ ЛООК 560К ЛООК 2056 ЛОК 2056 120К 686 Л20К 22,56	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSC					
P POS NO P 20 P 20 P 21 R 22 R 22 R 22 R 24 R 25 P 26 R 27 R 28 R 29 R 32 R 33 R 34	РАВТ NO 57. 64. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 2055	VALUE ЛМ ЛООК 560К ЛООК 2056 ЛОК 2056 120К 686 Л20К 22,56	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSC					
POS NO P 20 P 21 R 22 R 23 R 24 R 25 P 26 R 27 R 28 R 29 R 32 R 33 R 34	РАВТ NO 57. 64. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 2055	VALUE ЛМ ЛООК 560К ЛООК 2056 ЛОК 2056 120К 686 Л20К 22,56	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSC					
POS NO P 20 P 21 R 22 R 23 R 24 R 25 P 26 R 27 R 28 R 29 R 32 R 33 R 34	РАВТ NO 57. 64. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 2055	VALUE ЛМ ЛООК 560К ЛООК 2056 ЛОК 2056 120К 686 Л20К 22,56	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSC					
POS NO P 20 P 21 R 22 R 22 R 24 R 25 P 26 R 27 R 28 R 29 R 32 R 33 R 34	РАВТ NO 57. 64. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 2055	VALUE ЛМ ЛООК 560К ЛООК 2056 ЛОК 2056 120К 686 Л20К 22,56	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSC					
POS NO P 20 P 21 R 22 R 23 R 24 R 25 P 26 R 27 R 28 R 29 R 32 R 33 R 34	РАВТ NO 57. 64. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 2055	VALUE ЛМ ЛООК 560К ЛООК 2056 ЛОК 2056 120К 686 Л20К 22,56	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSC					
POS NO P 20 P 21 R 22 R 23 R 24 R 25 P 26 R 27 R 28 R 29 R 32 R 33 R 34	РАВТ NO 57. 64. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 2055	VALUE ЛМ ЛООК 560К ЛООК 2056 ЛОК 2056 120К 686 Л20К 22,56	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSC					
Pos No P 20 P 21 R 22 R 23 R 24 R 25 P 26 R 27 R 28 R 29 R 32 R 33 R 34	РАВТ NO 57. 64. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 2055	VALUE ЛМ ЛООК 560К ЛООК 2056 ЛОК 2056 120К 686 Л20К 22,56	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSC					
POS NO P 20 P 21 R 22 R 23 R 24 R 25 P 26 R 27 R 28 R 29 R 32 R 33 R 34	РАВТ NO 57. 64. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 2055	VALUE ЛМ ЛООК 560К ЛООК 2056 ЛОК 2056 120К 686 Л20К 22,56	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSC					
POS NO P 20 P 21 R 22 R 22 R 24 R 25 R 24 R 27 R 28 R 29 R 32 R 33 R 34	РАВТ NO 57. 64. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 2055	VALUE ЛМ ЛООК 560К ЛООК 2056 ЛОК 2056 120К 686 Л20К 22,56	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSC					
D POS NO P 2.0 P 2.0 P 2.1 R 2.2 R 2.4 R 2.5 P 2.6 R 2.7 P 2.6 R 2.7 P 2.6 R 2.7 R 2.8 R 2.9 R 3.2 R 3.3 R 3.4	РАВТ NO 57. 64. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 2055	VALUE ЛМ ЛООК 560К ЛООК 2056 ЛОК 2056 120К 686 Л20К 22,56	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSC					
D POS NO P 20 P 20 R 21 R 22 R 22 R 22 R 24 R 25 P 26 R 27 R 28 R 29 R 32 R 33 R 34	РАВТ NO 57. 64. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 2055	VALUE ЛМ ЛООК 560К ЛООК 2056 ЛОК 2056 120К 686 Л20К 22,56	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSC					
P POS NO P 20 P 20 P 21 R 22 R 22 R 22 R 24 R 25 P 26 R 27 R 28 R 29 R 32 R 33 R 34	РАВТ NO 57. 64. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4400 57. 39. 2055 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 2055	VALUE ЛМ ЛООК 560К ЛООК 2056 ЛОК 2056 120К 686 Л20К 22,56	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSC					
F 2.4 R 2.2 R 2.1 R 2.5 P 2.6 P 2.7 P 2.8 R 3.2 R 3.3 R 3.4 R 3.5	PART NO 57. 64. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 39. 205 57. 44. 4400 57. 39. 205 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 8454	VALUE ЛМ ЛООК 560К ЛООК 2056 ЛОК 2056 120К 686 Л20К 22,56	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSC					
D POS NO P 20 P 20 P 20 R 22 R 22 R 22 R 22 R 27 P 26 R 27 P 26 R 27 P 28 R 32 R 32 R 32 R 33 R 32 R 33 R 34 R 35 P 20 P	PART NO 57. 64. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 39. 205 57. 44. 4400 57. 39. 205 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 8454	VALUE ЛМ ЛООК 560К ЛООК 2056 ЛОК 2056 120К 686 Л20К 22,56	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSC					
P POS NO P 200 P 2.0 P 2.1 R 2.2 R 2.4 R 2.5 R 3.3 R 3.4 R 3.5	PART NO 57. 64. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 39. 205 57. 44. 4400 57. 39. 205 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 8454	VALUE ЛМ ЛООК 560К ЛООК 2056 ЛОК 2056 120К 686 Л20К 22,56	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSC					
P POS NO P 20 P 21 P 22 P 24 R 22 R 23 P 24 R 23 R 24 R 25 P 26 R 33 R 32 R 33 R 34 R 35 P 30 P 30	PART NO 57. 64. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 39. 205 57. 44. 4400 57. 39. 205 57. 44. 4420 57. 44. 4420 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 8454	VALUE ЛМ ЛООК 560К ЛООК 2056 ЛОК 2056 120К 686 Л20К 22,56	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSC					
D POS NO P 20 P 21 R 22 R 23 R 24 R 25 R 24 R 27 R 28 R 29 R 32 R 32 R 32 R 35 D DA	РАВТ NO 57. 64. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 39. 2052 57. 44. 4402 57. 44. 4422 57. 44. 4422 57. 44. 4422 57. 44. 4422 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 8454 57. 39	VALUE ЛМ ЛООК 560К ЛООК 2056 ЛОК 2056 120К 686 Л20К 22,56	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSC					
Pos NO P 20 P 20 P 21 R 22 R 23 R 32 R 33 R 34 R 35 Image: State	РАВТ NO 57. 64. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 44. 4400 57. 39. 2052 57. 44. 4402 57. 44. 4422 57. 44. 4422 57. 44. 4422 57. 44. 4422 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 4000 57. 39. 8454 57. 39	VALUE ЛМ ЛОО К 560 К ЛОО К 20.5 К ЛО К 20.5 К ЛО К 20.5 К ЛО К 20.5 К ЛО К 20.5 К ЛО К 420 К 420 К 10	5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5	SPECIFICAT . 2 5 W . 2 5 W	IONS/EQUIVALENT CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSCH CSC					




1 $^{\circ}$ -------**-**9

01.82

new Verbindung (82) REPRODUCE EQUALIZER PCB 3.75"/7.5" 1.080.818-82

RECORD EQUALIZER 3,75"/7,5" 1.080.819-81 (A80 MR)



INC	POS NO	PAR	NO	VALUE	SPEC	FICATIONS/EQUIVALEN	T MF
	C1	59.11.	6471	470 pF	5%,	MPC	
	32	59.02.	2154	0,15 wF	1		
	03	59.02.	2154	0,15 uF			
	C4	59.11.	6152	1500 pF			
~~~~~	<i>C5</i>	59.11.	3682	6800 y F			
	C6	59.11.	?153	0,015,4F			
	67	53.02.	5223	2.022 uF			
	C.8	59.11.	6471	470 pF			
-	C9	59.11.	6681	680 pF	5%,	MPC	
	R1	57.11.	4561	560 R	5%,		
	R2	57.11.		15 K			
	R3	57.11.	4223	22 K			
	R4						
	R5				1		
	P.5	57.11.	4153	154	1		
	R7	57.11.4		1.5 K			
	28	57.11.4		8,2 k			
1	Ra	57.11.4	222	2,2 k			
1	R10	57.11.4	273	27 k	1		
	P1-1				1		
	.812						
	P13	57.11.4	561	560 R	1		
	P.14	57.11.4		1 K	1		
	R 15	57.11.4102		14	53/0		
					0.70		
1							
1							
-							
-							
	DATE		IAME	L			<u>_</u>
3	2015		a write E				
D							
2							
·	19. 5.80	1 2.	cdh.				
- 1	73. 2.66 27.8.73		och.				
1			and a second sec	ualizer 3,		Y	

# RECORD EQUALIZER 3.75"/7,5" 1.080.819-81 (A80 MR)